



## 描述

FS2116A是一颗电流控制模式升压转化器，脉波宽度调变(PWM)，内置  $15m\Omega/10A/14V$  MOSFET，能做大功率高转换效率，周边元件少节省空间，适合用在行动装置，宽工作电压  $2.7V \sim 12V$ ，单节与双节锂电池都能使用，精准反馈电压  $1.2V(\pm 2\%)$ ，过电流保护通过外部电阻调整，电流控制模式让暂态响应与系统稳定性佳，轻载进入省电模式(Skip Mode)，达到轻载高效率，封装为 SOP-8L(EP)。

## 特性


- 工作电压范围  $2.7V \sim 12V$
- 可调输出电压最高  $13V$
- 固定工作频率  $400kHz$
- $V_{FB}$  反馈电压  $1.2V(\pm 2\%)$
- 内置  $15m\Omega, 10A, 14V$  MOSFET
- 关机耗电流最大  $1\mu A$
- 过温保护  $150^\circ C$
- 内置软启动
- 可调过电流保护  $2A \sim 10A$
- 封装 SOP-8L(EP)

## 应用范围


- 快充移动电源
- 蓝牙音箱
- 手持式产品
- 充电器
- 电子烟

## 引脚定义

Top View




Bottom View



Name	No.	I/O	Description
LX	1	I	开关 MOS
LX	2	I	开关 MOS
Vcc	3	P	产生 5V 提供内部电路与驱动 MOS
EN	4	I	开关控制，脚位不能空接
FB	5	I	反馈电压 $1.2V$
COMP	6	O	回路补偿脚
OC	7	I	过电流保护设定，脚位不能空接
HVDD	8	P	输入电源，工作电压 $2.7V \sim 12V$
GND	EP	P	底部散热片是 IC 的地，一定要连接到地







## 应用电路图



## 应用元器件

- C1,C2,C5,C6,C8：输入与输出稳压滤波电容。
- C9：HVDD 滤波电容。
- C3：HVDD 经过内部稳压管到 Vcc 产生 5V，此电压会提供内部电路与驱动 MOS，需要加稳压电容。
- C4,C10,R4：系统补偿回路元件，关系到 LX 方波稳定度与暂态响应速度。
- R1,R2：FB 分压电阻，决定输出电压，R1 使用  $300k\Omega \sim 500k\Omega$ 。
- R3：改变阻值，调整过电流保护点。
- R10：EN 到输入上拉电阻，控制 EN 下拉地，开关 IC。
- Rout：HVDD 限流电阻，避免输出电压过高，击伤 IC。
- C12,R8：突波吸收元件，降低 LX 开关切换突波。
- L1：电感具有储能与滤波功用，感值越大电流涟波越小，相对感值越小涟波越大。选用电感注意电感是否适合高频操作，及电感额定饱和电流值。
- D1：当 LX 截止时，D1 肖特基管导通，提供电感放电回路。

## 特性曲线



## 功能说明软启动




IC 内置软起动功能，开机利用软启动限制 PWM 占空比，让占空比慢慢打开，避免瞬间输入涌浪电流过大。

## EN 开关控制

EN 小于 0.6V 将 IC 关闭，关机 HVDD 最大耗电流 1uA, EN 大于 1.1V 启动 IC；输入电压大于 5V，在输入与 EN 之间接 200kΩ。

## 过电流保护(OCP)

检测通过 LX 与 GND 之间 MOS 电流，也就是电感峰值电流，触发过电流会将占空比缩小，限制电感电流，输出电压也会降低；当占空比 50%以上触发 OCP，为了让 PWM 稳定方波，IC 内部做斜率补偿，占空比越大 OCP 会降低，透过外部电阻 R3 调整 OCP，R3 选用参考以下图表，电阻值 150kΩ~51kΩ，OCP 2A~10A，OC Pin 不能空接。





## 电感平均电流(输入电流)

$$ILavg = \frac{Vout \times Iout(max)}{Vin \times Eff}$$

Vin 输入电压，Vout 输出电压，Iout(max)输出最大电流，Eff 转换效率

## 电感峰对峰值电流

$$ILpp = \left( \frac{Vin}{Vout} \right)^2 \left( \frac{Vout - Vin}{Fs \times Iout(max)} \right) \left( \frac{Eff}{L} \right) \times ILavg$$

Fs 工作频率，L 电感

## 电感峰值电流

$$ILpeak = ILavg + \frac{ILpp}{2}$$

## 过温保护

IC 内部晶片温度达到 150°C，降内部 MOS 关闭保护晶片，等温度降低到 130°C 再打开。

## 应用说明

### 输入低电压应用

输入电压低于 4.5V，像是单节锂电池，将 HVDD Pin 接到输出端，提高 Vcc=5V 降低 MOS 阻抗，提升转换效率；输入电压高于 4.5V，HVDD 接到输入端。

### 电感计算

电感值计算公式，r 电感峰对峰值与电感平均电流的比例(一般设定在 0.3~0.5)。举例：Vin=3.3V、Vout=12V、Iout=1.5A(max)、Fs=400kHz、Eff=88%、r=0.3，代入公式求得电感 L=3.217UH，选用 3.3UH。

$$L = \left( \frac{Vin}{Vout} \right)^2 \left( \frac{Vout - Vin}{Fs \times Iout(max)} \right) \left( \frac{Eff}{r} \right)$$

### 电容与肖特基选用

MLCC 陶瓷电容选用 X5R,X7R 材质，不建议使用 Y5V 材质(内阻高，电容值随温度变化大)；  
肖特基选用低导通电压，平均电流大于输入与电感峰值电流，耐压大于输出电压的 1.5 倍。

## 输出电压计算


输出电压由 FB Pin 分压电阻决定，计算公式如下，R1 使用 100kΩ~500kΩ。

$$V_{out} = 1.2V \times \left( 1 + \frac{R1}{R2} \right)$$


5V=(R1-200,R2-61)K 1%  
9V=(R1-200,R2-30)K 1%  
12V=(R1-200,R2-22)K 1%

## 布板说明

上层




底层



- 大电流路径走线要粗，铺铜走线最佳。
- 开关切换连接点 L1、LX 与 D1，走线要短与粗，铺铜走线最佳。
- 输入电容 C9 靠近 HVDD 与 GND Pin，达到稳压与滤波功效。
- 分压电阻 R1,R2 靠近 FB 与 GND Pin。
- FB Pin 远离开关切换点 L1、LX 与 D1，避免受到干扰。
- 输入电容 C1,C2 的地、输出电容 C5,C6,C8 地与 GND Pin，铺铜走线，上下层地多打洞连接。
- 输出电容 C5 的地一定要靠近 IC 底部散热片 GND Pin，降低开关切换突波与输出高频杂讯。
- 突波吸收元件 R8,C12 两者靠近，且靠近 LX 与 GND Pin，R9,C13两者靠近，且靠近 D1。
- 板子多余空间建议铺地。


## EMI 对策

R8,C12 两者靠近，且靠近 LX 与 GND Pin；R9,C13 两者靠近，且靠近 D1，输出电容 C5 的地一定要靠近 IC 底部散热片 GND Pin，L2 使用磁珠 Bead 或电感，磁珠参考以下规格，电感选用 1uH~2.2uH。



磁珠 FI321611U601

PART NO.	IMPEDANCE ( $\Omega$ ) AT 100 MHz 500mV	D.C.R. ( $\Omega$ )(MAX.) at 20°C	RATED CURRENT (mA) MAX
FI321611U601-4A	600±25%	0.06	4000





## 升压计算公式

$$W * = V_{VIN}$$

$$V_{VIN} * \text{eff} = V_{OUT}$$

$$V_{VIN} * I_{VIN} * \text{eff} = V_{OUT} * I_{OUT}$$

注：W 是 IC 的功率，功率因数 一般取 70%-80%之间，转化效率 eff 一般取 85%之间，比如：

$$V_{VIN_{MIN}} * I_{VIN} * \text{eff} = V_{OUT} * I_{OUT} \Rightarrow I_{VIN} = \frac{V_{OUT} * I_{OUT}}{V_{VIN_{MIN}} * \text{eff}}$$

① 输入单节电池 3-4.2V，输出 5V/3.6A。

$$I_{VIN} = \frac{V_{OUT} * I_{OUT}}{V_{VIN_{MIN}} * \text{eff}} = \frac{5 * 3.6}{3 * 0.85} = 7.05A \leq 10A * \eta = 10 * 0.8 = 8A$$

② 输入单节电池 3-4.2V，输出 9V/2A。

$$I_{VIN} = \frac{V_{OUT} * I_{OUT}}{V_{VIN_{MIN}} * \text{eff}} = \frac{9 * 2}{3 * 0.85} = 7.05A \leq 10A * \eta = 10 * 0.8 = 8A$$

③ 输入单节电池 3-4.2V，输出 12V/1.5A。

$$I_{VIN} = \frac{V_{OUT} * I_{OUT}}{V_{VIN_{MIN}} * \text{eff}} = \frac{12 * 1.5}{3 * 0.85} = 7.05A \leq 10A * \eta = 10 * 0.8 = 8A$$

④ 输入双节电池 6-8.4V，输出 9V/3.6A。

$$I_{VIN} = \frac{V_{OUT} * I_{OUT}}{V_{VIN_{MIN}} * \text{eff}} = \frac{9 * 3.6}{6 * 0.85} = 6.35A \leq 10A * \eta = 10 * 0.7 = 7A$$

⑤ 输入双节电池 6-8.4V，输出 12V/2.5A。

$$I_{VIN} = \frac{V_{OUT} * I_{OUT}}{V_{VIN_{MIN}} * \text{eff}} = \frac{12 * 2.5}{6 * 0.85} = 5.88A \leq 10A * \eta = 10 * 0.7 = 7A$$

## 功能说明

### a. 软启动

IC 内置软启动功能，开机利用软启动限制 PWM 占空比，让占空比慢慢打开，避免瞬间输入涌浪电流过大。

### b. EN 开关控制


EN 小于 0.6V 将 IC 关闭，关机 HVDD 最大耗电流  $1\mu A$ ，EN 大于 1.1V 启动 IC；输入电压大于 5V，在输入与 EN 之间接 200k $\Omega$ 。

### c. 过电流保护(OCP)

检测通过 LX 与 GND 之间 MOS 电流，也就是电感峰值电流，触发过电流会将占空比缩小，限制电感电流，输出电压也会降低；当占空比 50%以上触发 OCP，为了让 PWM 稳定方波，IC 内部做斜率补偿，占空比越大 OCP 会降低，透过外部电阻 R3 调整 OCP，R3 选用参考以下图表，电阻值 150k $\Omega$  ~ 51k $\Omega$ ，OCP 2A~10A，OC Pin 不能空接(一定要接电阻)。

## 封装描述

## SOP-8L(EP)



UNIT: mm

Symbols	Min. (mm)	Max. (mm)
A	1.30	1.70
A1	0	0.15
A2	1.25	1.55
D	4.70	5.10
E	3.80	4.00
H	5.80	6.20
L	0.40	1.27

Exposed PAD Dimensions:

Symbols	Min. (mm)	Max. (mm)
D1	2.60	3.45
E1	1.90	2.56